Nach Aufruf von fwsetup bei gebooteter MCU-3000 bzw. nach einem Bootvorgang in mcfg wird im Monitor-Screen von fwsetup folgende Fehlermeldung angezeigt:

Error: ProcStop_(100) called!
unknown command #2500 in mxi!

Ursache: RWMOS.ELF ist veraltet. mcfg ruft das Kommando 2500, welches von RWMOS.ELF nicht zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Kommando wird der Status der EtherCAT-Umgebung geprüft.

Wirkung: Der Fehler hat keine negativen Auswirkungen auf die Funktionsweise der Steuerungsbaugruppe.

Behebung: Aktualisieren von RWMOS.ELF auf Mindestversion V2.5.3.104 (ab 2011, Oktober)