In manchen Fällen wird auch eine Exception ausgelöst auf PC oder Steuerungsseite.
Das PC-Programm zeigt z.T. unkontrolliertes Verhalten.

Ursache: Das tsrp-Strukturarray ist nicht richtig ausgerichtet. Data Alingnment muss auf 4 Bytes eingestellt werden.

Prüfung: Die gesamte Grösse des tsrp-Strukturarrays bestimmen
Soll am 24.04.2003: 4320 bytes
Ein Element: 240 bytes