

## Hinweis zum Windows 10 Funktionsupdate 2004 oder 20H2

Die bisherigen Windows Hardwaretreiber der McuG3-Produkte (letzte Version V10.11a) sind nicht lauffähig unter Windows 10, wenn das Funktionsupdate 2004 oder 20H2 installiert wird. In diesem Fall muss die [Treiberversion V10.20 oder neuer](#) installiert werden. Der aktuelle Treiber kann nach Deinstallation oder einfach über die bestehende Version per Aufruf von ksetup9.exe installiert werden. Weiterhin sollte auch der aktuellste Stand von mcfg installiert werden, ansonsten sind (folgendlose) Fehlermeldungen beim Schließen von Programmen möglich.