

MCU-6000: Konfigurationsfehler nach Speichern - Rösch & Walter

Geschrieben von: Ralf Rösch - Aktualisiert Freitag, den 18. Februar 2011 um 08:58 Uhr

Nach dem Speichern der System.DAT mit der MCU-6000 werden Konfigurationsfehler angezeigt. Es sind jedoch alle LWLs richtig verbunden, die Systemdatei ist nicht ReadOnly: Dieses Problem konnte nachvollzogen werden. Nach unbestimmten Operationen z.B. reset-system geht es plötzlich wieder.

Die Ursache für diesen Effekt ist derzeit noch unbekannt. Vermutlich ein Timeout bei den Zugriffen auf das ASM über den LWL.