Nach dem Speichern der System.DAT mit der MCU-6000 werden Konfigurationsfehler angezeigt. Es sind jedoch alle LWLs richtig verbunden, die Systemdatei ist nicht ReadOnly:
Dieses Problem konnte nachvollzogen werden. Nach unbestimmten Operationen z.B. reset-system geht es plötzlich wieder.
Die Ursache für diesen Effekt ist derzeit noch unbekannt. Vermutlich ein Timeout bei den Zugriffen auf das ASM über den LWL.