Geschrieben von: Martin Walter -

In der Version V2.5.3.58 gibt es die neue Funktion SetCncFileName(). Hiermit kann das Ausgabefile gezielt angelegt und benamt werden. Weiterhin wurde die maximale Anzahl der Sprungziele von 1000 auf 4000 erhöht.