

Gemeint sind die entsprechenden Flags in AXST. Wirkung besonders in Move-Befehlen.

Mögliche Ursache: In as.san[] wurde eine Achse mehrfach definiert. In RWMOS.ELF wird deshalb ab V2.5.3.3 in diesem Fall dhex und Bit 0 in ErrorReg gesetzt.