

## **Unerklärliches Verhalten bei Sonderoptionen - Rösch & Walter**

Geschrieben von: Ralf Rösch - Aktualisiert Donnerstag, den 27. Januar 2011 um 08:08 Uhr

---

Überprüfen inwieweit die Sonderoptionen für die gewünschte Achskonfiguration verfügbar ist. Diese Überprüfung kann nur von Rösch & Walter durchgeführt werden. So ist z.B. die SSI- und Inkrementalenkoder-Option bei 1k3 Systemen nur für maximal 3 SSI und 4 Inkrementalenkoderachsen verfügbar.

In solchen Fällen muss von Rösch & Walter eine kundenangepasste Betriebssystemvariante generiert werden.