

Fehler in ncc.dll behoben: M-Befehle mit Achsparametern ohne Zuweisungswert wurden nicht übersetzt und resultierten in einen Compiler Fehler 1312 Internal-Error! - Expression()

Weiterhin wurde ein Fehler im Handling von Pre- und Postfiles behoben. Die Deaktivierung eines zuvor definierten Files war nicht möglich.