

Bei MCUG2-Produkten (MCU-3T, MCU-6) wird ab sofort defaultmäßig die Treiber-DLL mcug2.dll verwendet. Hierzu ist die Installation des [Miniport-Treibers](#) erforderlich. Die Installation des Programmpaketes ADDIREG ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Für MCUG3-Produkte (MCU-3000, MCU-6000, MCU-3400C) hat diese Änderung keinen Einfluss.