

mcfg V2.5.3.78 + fwsetup V2.5.3.13 - Rösch & Walter

Geschrieben von: Martin Walter - Aktualisiert Montag, den 31. Januar 2011 um 11:34 Uhr

fwsetup V. 2.5.3.13 und mcfg V. 2.5.3.78 mit mcug3.dll V2.5.3.75 aktualisiert

In seltenen Fällen und insbesondere bei Verwendung von Baugruppen der Familie MCU6000 mit nur 4MB Arbeitsspeicher war es möglich, dass Dienstprogramme nicht aufgerufen werden konnten, weil ein zu großer Speicherbereich vom Betriebssystem angefordert wurde. In diesem Fall resultierte der Aufruf in einer Betriebssystem Exception. Dieser Fehler ist in der vorliegenden Version behoben.