

CONVERT.TXT

Vorgehensweise zum Umstieg von einer älteren Softwareversion auf die aktuelle Version der MCU-3000 / APCI-8001 Toolset Software (V2.53 im Februar 2004) unter WIN-32

SYSTEM.DAT hat die Version 2.50, CNC-Files haben die Version 2.52

- 1.) mcfg deinstallieren und neu installieren
fwsetup deinstallieren und neu installieren
Miniport-Treiber deinstallieren und neu installieren
(falls noch 6.02h oder älter verwendet wird)

- 2.) Systemdateien (SYSTEM.DAT) konvertieren:

Beim Umstieg auf eine neuere Version muss die Systemdatei SYSTEM.DAT ggf. auf die aktuelle Version konvertiert werden.
Dazu ist folgendes zu tun:

- Sichern der bisherigen Datei SYSTEM.DAT
- Das Programm SYS CONV.EXE in das Verzeichniss kopieren, in dem sich die aktuelle Datei SYSTEM.DAT befindet.
- SYS CONV.EXE in einer Dos-Box (Eingabeaufforderung) aufrufen.

Die aktuelle Version der Datei SYSTEM.DAT kann angezeigt werden durch den Aufruf:

```
sysconv /NC
```

Hierbei erfolgt keine Konvertierung!

- 3.) RWMOS.ELF ersetzen mit aktueller Version
- 4.) Library und Header-Files in der SW-Entwicklungsumgebung ersetzen durch die Files der neueren Version (bei Delphi z.B. mcug3.pas)
- 5.) Ggf. das Dienstprogramm NCC.EXE ersetzen.
- 6.) Alle Applikationsprogramme neu generieren (auch SAP-Programme)