Laufzeit-Exception bei Applikationsprogrammen - Rösch & Walter

Geschrieben von: Ralf Rösch -

Beim Start eines Applikationsprogrammes für die MCU-3000, welches mit Borland Builder erstellt wurde, erscheint ein Laufzeitfehler ähnlich "KSC::XError 'Exception Object Address: 0xF793A6'".

Lösung: Fenster Debugger-Optionen (Debugger-Options) öffnen per Menü Tools-Debugger-Optionen (Tools-Debugger-Options). Unter der Registerkarte Sprach-Exceptions das Element "KSC::XError" hinzufügen und aktivieren. Danach ist das Problem beseitigt.

1/1