

Beim Start eines Applikationsprogrammes für die MCU-3000, welches mit Borland C++ Builder erstellt wurde, erscheint ein Laufzeitfehler ähnlich „KSC::XError 'Exception Object Address: 0xF793A6“.

Lösung: Fenster Debugger-Optionen (Debugger-Options) öffnen per Menü Tools-Debugger-Optionen (Tools-Debugger-Options). Unter der Registerkarte Sprach-Exceptions das Element „KSC::XError“ hinzufügen und aktivieren. Danach ist das Problem beseitigt.